



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RYPINIE**

Znak sprawy: NHŚ.9051.3.1.2023

Rypin, dnia 09.02.2023r

1 d. 587/23

**Wójt
Gminy Rypin
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin**
Egz. nr. A...

**OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Sadłowie
za 2022 rok**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn zm), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i ust. 4 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) oraz biorąc pod uwagę niżej wymienione sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez właściciela wodociągu – Gminę Rypin w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie stwierdza przydatność
wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Sadłowie
w 2022r.**

Data pobrania próbki wody	Nr próbki		Miejsce pobrania próbki wody	Zakres badań	Uwagi
	Numer sprawozdania z badań				
17.03.2022r	1024/22 737/22		Punkt monitoringowy – sieć, świetlica wiejska w Sadłowie, kran w kuchni	Kontrola wewnętrzna jakości wody- parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody realizowanej przez Gminę Rypin Badania wykonane przez MS LAB Sp. z.o.o w Rypinie ul. Sportowa 22

Handwritten signature

17.03.2022r	1025/22 738/22	Punkt monitoringowy – sieć, szkoła podstawowa w Sadłowie, kran w WC parter	Kontrola wewnętrzna jakości wody- parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody realizowanej przez Gminę Rypin Badania wykonane przez MS LAB Sp. z o.o w Rypinie ul. Sportowa 22
17.03.2022r	1026/22 739/22	Punkt Monitoringowy- sieć, WOZ w Sadłowie kran w pomieszczeniu gospodarczym	Kontrola wewnętrzna jakości wody- parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan	
14.06.2022r	2373/22 1761/22	Punkt Monitoringowy- sieć, WOZ w Sadłowie kran w pomieszczeniu gospodarczym	Kontrola wewnętrzna jakości wody- parametry grupy B (mikrobiologia, fizykochemia)	
14.06.2022r	2374/22 1762/22	Punkt monitoringowy – sieć, świetlica wiejska w Sadłowie, kran w kuchni	Kontrola wewnętrzna jakości wody- parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan	
14.06.2022r	2375/22 1763/22	Punkt monitoringowy – sieć, szkoła podstawowa w Sadłowie, kran w WC parter	Kontrola wewnętrzna jakości wody- parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan	
02.08.2022r	R/37/22 L.F- 632/R/37/22 L.M/W- 632- R/37/22	Punkt monitoringowy – sieć, szkoła podstawowa w Sadłowie, kran w WC parter	Kontrola urzędowa jakości wody- parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan	Badania wykonane w ramach kontroli urzędowej jakości wody realizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.
02.08.2022r	R/38/22 L.F- 632/R/38/22 L.M/W- 632- R/38/22	Punkt Monitoringowy- sieć, WOZ w Sadłowie kran w pomieszczeniu gospodarczym	Kontrola urzędowa jakości wody- parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan	
02.08.2022r	R/39/22 L.F- 632/R/39/22 L.M/W- 632- R/39/22	Punkt monitoringowy – sieć, świetlica wiejska w Sadłowie, kran w kuchni	Kontrola urzędowa jakości wody- parametry grupy A (mikrobiologia, fizykochemia) dodatkowo żelazo i mangan	

Badania w ramach kontroli urzędowej jakości wody zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny- Laboratorium Badania Wody i Żywności Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej we Włocławku.

Badania w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody zostały wykonane przez MS LAB Sp. z o.o w Rypinie ul. Sportowa 22.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie **stwierdza**, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych **że woda z wodociągu publicznego w Sadłowie w roku 2022** spełniała wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294) i w związku z powyższym woda z w/w urządzenia wodociągowego **nadaje się do spożycia przez ludzi**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) obowiązkiem Wójta Gminy Rypin jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia się jej jakości.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia przez ludzi można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Rypinie ul. Warszawska 38a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RYPINIE

Beata Grubbowska

Wyk w 1 egz.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin - elektronicznie
2. a/a- egz.nr 1